


# 非同期ステートマシン（待機電力ゼロ）

● ソフトウェアで状態遷移図を作成 → ステートマシンのマクロセルに反映される



- 有効入力（一定パルス幅以上）を受けて、そのまま状態遷移
- 各ステートに8出力  
(SLG46534/5/7/8 の場合、最大8ステート、ステートあたり最大3入力)

